


Commune : **CALVISSON****Parking de la coopérative****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** 2021GARD\_S\_186**Date de mise à jour :** 18/02/2022**Auteur :** SPC GD

Vue du site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 4.19764220 / Y: 43.78165990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 796422.61 / Y: 6298802.55**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.1976422 / Y: 43.7816599**14 septembre 2021**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Altitude calculée de l'eau : **46.04 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Maisonnette à l'entrée de la coopérative.**GÉNÉRAL****Code :** 2021GARD\_R\_186\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GD

21/02/2022



Vue du repère

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** Nîmes Métropole**NIVELLEMENT INITIAL - 17/09/2021****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Nîmes Métropole**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Mur Annexe Cave a vin**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 45.790 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 46.04 m