

Commune : **CALVISSON**

## Parking de la coopérative

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD\_S\_186

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.19764220 / Y: 43.78165990

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 796422.61 / Y: 6298802.55

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.1976422 / Y: 43.7816599

**14 Septembre 2021**Nature de l'inondation : **Ruissellement**Altitude calculée de l'eau : **46.04 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Maissonnette à l'entrée de la coopérative.

### GÉNÉRAL

Code : 2021GARD\_R\_186\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GD

21/02/2022



Vue du repère

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DU VISTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 - 15/09/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : Nîmes Métropole

### NIVELLEMENT INITIAL - 17/09/2021

Méthode : Non renseigné

Organisme : Nîmes Métropole

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Mur Annexe Cave a vin

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 45.790 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 46.04 m