

Commune : **SAVIGNY-EN-VERON**Rivière : **La Vienne****Rue Basse, n°11**

Commentaires : Au n°11, rue Basse. Le niveau d'eau est arrivé à 10 cm en dessous du seuil de la porte d'entrée de la maison. Un repère de crue de 1982 se situe sur le mur de la propriété côté route. Visité le 14/09/2021

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** LCI_S_1111**Date de mise à jour :** 23/02/2022**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.13300980 / Y: 47.20329430**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 483015 / Y: 6682051**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1330098 / Y: 47.2032943**Code Hydro:** L---0060**Rive de référence:** Droite**23 Décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue de 1982 se trouve à proximité de l'entrée de la propriété. Il se situe plus précisément sur le mur à droite du portail à moins de 70cm du sol.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202202232620**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

25/02/2022

MARQUE**Texte :** 1982**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui

Vue du repère en 2021