


Commune : **SAVIGNY-EN-VERON** | Rivière : **La Vienne**
Rue Basse, n°11

Commentaires : Au n°11, rue Basse. Le niveau d'eau est arrivé à 10 cm en dessous du seuil de la porte d'entrée de la maison. Un repère de crue de 1982 se situe sur le mur de la propriété côté route. Visité le 14/09/2021

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1111 **Date de mise à jour :** 23/02/2022
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: 0.13300980 / Y: 47.20329430
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483015 / **Y:** 6682051
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1330098 / **Y:** 47.2032943
Code Hydro: L---0060 **Rive de référence:** Droite

23 décembre 1982
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Ce repère de crue de 1982 se trouve à proximité de l'entrée de la propriété. Il se situe plus précisément sur le mur à droite du portail à moins de 70cm du sol.

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_202202232620 **Date de mise à jour :** 25/02/2022
Auteur : SPC LCI

MARQUE
Texte : 1982
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui

