




Commune : CAILLY

Rivière : Le Cailly

Mur jouxtant la porte du garage, 8 bords du cailly

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202109094112**Date de mise à jour :** 07/07/2023**Auteur :** CONTRIB_01

8 rue les bords du cailly

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.23674270 / Y: 49.58379300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 572440.09 / Y: 6944153.57**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.2367427 / Y: 49.583793**Code Hydro:** H5040600**Rive de référence:** Gauche**2 Juin 2021**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse de crue sur mur jouxtant le garage à 9 cm du haut de l'ouverture du garage.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202203010705**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIB_01

07/07/2023

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

Laisse de crue sur mur jouxtant le garage à 9 cm du haut de l'ouverture du garage.