	Commune : CAILLY	Rivière : Le Cailly
	Mur arrière de la maison, 17 bords du Cailly.	
Commentaires : Mur arrière de la maison côté terrasse au 17 bords du Cailly.		1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
 Code : WEB_S_202203023044 Date de mise à jour : 07/07/2023
 Auteur : CONTRIB_01



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.23690030 / Y: 49.58384300
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572451.62 / Y: 6944158.87
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2369003 / Y: 49.583843
 Code Hydro: H5040600 Rive de référence: Gauche



	2 Juin 2021 Nature de l'inondation : Ruissellement	Nature du repère : Laisse d'inondation
	Commentaires : Laisse de crue sur mur en crépi à 53 cm/sol.	

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203012855 Date de mise à jour : 07/07/2023
 Auteur : CONTRIB_01



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Bon

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands