Commune : **CAILLY** | Rivière : **Le Cailly**

Mur arrière de la maison, 17 bords du Cailly.

Commentaires : Mur arrière de la maison côté terrasse au 17 bords du Cailly.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202203023044 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : CONTRIB_01

Mur arrière de la maison côté terrasse au 17 bords du Cailly

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.23690030 / Y: 49.58384300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572451.62 / Y: 6944158.87
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2369003 / Y: 49.583843
Code Hydro: H5040600 **Rive de référence:** Gauche

2 Juin 2021

Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur mur en crépi à 53 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203012855 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon

Laisse de crue sur mur de la façade à 53 cm/sol.

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands