

Commune : CAILLY

Rivière : Le Cailly

Mur arrière de la maison, 17 bords du Cailly.


Commentaires : Mur arrière de la maison côté terrasse au 17 bords du Cailly.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Auteur: CONTRIB_01





Mur arrière de la maison côté terrasse au 17 bords du Cailly

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.23690030 / Y: 49.58384300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572451.62 / Y: 6944158.87 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2369003 / Y: 49.583843 Code Hydro: H5040600 Rive de référence: Gauche



2 Juin 2021

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de crue sur mur en crépi à 53 cm/sol.

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202203012855

Date de mise à jour :

Auteur: CONTRIB_01

07/07/2023



Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon



11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Seine aval - Côtiers normands

