


Commune : **ASSAT**

# Mur de clôture au 5 Lotissement Laqué

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Code :** WEB\_S\_202203042555    **Date de mise à jour :** 04/03/2022  
**Auteur :** SMBGP



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.30494920 / Y: 43.24564830  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 431492 / Y: 6244115  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.3049492 / Y: 43.2456483

**19 juin 2013**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Inondation due à la Laque.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202203043243    **Date de mise à jour :** 04/03/2022  
**Auteur :** SMBGP



Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné    **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune    **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation