



Commune : ASSAT

## Mur de clôture au 5 Lotissement Laqué


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne

**Code :** WEB\_S\_202203042555    **Date de mise à jour :** 04/03/2022

**Auteur :** SMBGP



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.30494920 / Y: 43.24564830

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 431492 / Y: 6244115

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.3049492 / Y: 43.2456483



**19 Juin 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Inondation due à la Laque.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202203043243

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SMBGP

04/03/2022



Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA/DDTM 64

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS LAISSES DE CRUE DE 2013 PAR HEA POUR LA DDTM 64 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation