Commune : **SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN** | Rivière : **Le Sou**

# Pont sous la RD19 à proximité de la déchetterie

**Commentaires :** Au niveau de la barrière proche du pont en aval droit

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** AUDE2020_S_1067 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
**Auteur :** SPC MO

Photo © DDTM/SMMAR

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.20911960 / Y: 43.09491490
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 635560.01 / Y: 6222059.77
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2091196 / Y: 43.0949149
**Code Hydro:** Y1200500 **Rive de référence:** Droite

## 22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **160.534 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Laisse 3,04 m sous la poutre béton du pont, marquée à la peinture

## GÉNÉRAL

**Code :** AUDE2020_R_1067_1 **Date de mise à jour :** 29/03/2022
**Auteur :** SPC MO

Photo © DDTM_SMMAR

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 11

## NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

**Méthode :** GPS
**Organisme :** OTEIS
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 160.534 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 160.534