Commune : **JOUCOU** | Rivière : **Le Rebenty**

# Place du Cordonnier #2

**Commentaires :** Balustrade

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** AUDE2020_S_1009 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
**Auteur :** SPC MO

Photo © DDTM/SMMAR

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.08724050 / Y: 42.82636990
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 625284.69 / Y: 6192307.8
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0872405 / Y: 42.8263699
**Code Hydro:** Y1100500 **Rive de référence:** Droite

## 22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **580.29 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** Sur la balustrade bleue en bois délimitant la terrasse. Planche à droite de l'angle¨. Laisse marquée à la peinture.

## GÉNÉRAL

**Code :** AUDE2020_R_1009_1 **Date de mise à jour :** 23/03/2022
**Auteur :** SPC MO

Photo © DDTM_SMMAR

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 11

## NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

**Méthode :** GPS
**Organisme :** OTEIS
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Description référence du repère :** sol
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 579.690 m
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 580.29 m