

Commune : **JOUCOU**Rivière : **Le Rebenty****Place du Cordonnier #2****Commentaires :** Balustrade**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE2020\_S\_1009**Date de mise à jour :** 23/03/2022**Auteur :** SPC MO**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.08724050 / Y: 42.82636990**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 625284.69 / Y: 6192307.8**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0872405 / Y: 42.8263699**Code Hydro:** Y1100500**Rive de référence:** Droite

Photo © DDTM/SMMAR

**22 Janvier 2020**Altitude calculée de l'eau : **580.29 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** Sur la balustrade bleue en bois délimitant la terrasse. Planche à droite de l'angle". Laisse marquée à la peinture.**GÉNÉRAL****Code :** AUDE2020\_R\_1009\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

23/03/2022



Photo © DDTM\_SMMAR

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR LA DDTM 11 / SMMAR SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 24/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDTM 11**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode :** GPS**Organisme :** OTEIS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 579.690 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 580.29 m