



Commune : **MILHAUD**

## Voie SNCF - rue de la Cruvière

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta

**Code :** WEB\_S\_202203290310

**Date de mise à jour :** 05/04/2022

**Auteur :** fares isl



Voie SNCF - rue de la Cruvière

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.30660780 / Y: 43.79126070

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 805177.05 / Y: 6300008.43

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.3066078 / Y: 43.7912607



**14 septembre 2021**

Altitude calculée de l'eau : **34.37 m**

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** Cours d'eau : La Cruvière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : absolu

Cote atteinte : 34.37 m NGF

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202204050940

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** fares isl

05/04/2022

### MARQUE

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Moyenne



Marquage orange

### MARQUE DE PEINTURE - 05/04/2022

**Méthode :** Non renseigné

**Référence nivelée :** Marque d'inondation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 34.370 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.37

Niveau d'eau bien marqué sur la maison puis projeté sur la descente de gouttière