


Commune : **MILHAUD**

Voie SNCF - rue de la Cruvière

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** WEB_S_202203290310**Date de mise à jour :** 05/04/2022**Auteur :** fares

Voie SNCF - rue de la Cruvière

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.30660780 / Y: 43.79126070**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 805177.05 / Y: 6300008.43**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.3066078 / Y: 43.7912607**14 Septembre 2021**

Nature de l'inondation :

Altitude calculée de l'eau : **34.37 m****Commentaires :** Cours d'eau : La Cruvière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : absolu

Cote atteinte : 34.37 m NGF

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202204050940**Date de mise à jour :****Auteur :** fares

05/04/2022

MARQUE**Visibilité :** Oui**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne

Niveau d'eau bien marqué sur la maison puis projeté sur la descente de gouttière

MARQUE DE PEINTURE - 05/04/2022**Méthode :** Non renseigné**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 34.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 34.37 m