

Commune : **BERNIS** | **Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2**

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD\_S\_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

**14 Septembre 2021**  
Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 42 cm au dessus du terrain naturel au niveau du portail d'accès à l'atelier)

Altitude de la référence : 29.84 m NGF

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202203290941

Date de mise à jour :

Auteur : fares isl

21/12/2022

**MARQUE**

