


Commune : **BERNIS****Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2**

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Grand Delta**Code** : 2021GARD\_S\_137**Date de mise à jour** : 18/02/2022**Auteur** : SPC GD

Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2938592 / Y: 43.7815808

**14 Septembre 2021**

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage)

Altitude de la référence : 30.11 m NGF

**GÉNÉRAL****Code** : WEB\_R\_202203291149**Date de mise à jour** :**Auteur** : fares**MARQUE**

Niveau d'eau bien marqué sur le garage