

Commune : BERNIS

Magasin de matériel piscine - 2 N113 #2

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

Repère(s) sur 3 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code: 2021GARD_S_137

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur: SPC GD







GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 4.29385920 / Y: 43.78158080

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804168.55 / Y: 6298915.98 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 4.2938592 / Y: 43.7815808



14 Septembre 2021

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 12 cm au dessus du niveau d'entrée au garage)

Altitude de la référence : 30.11 m NGF

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202203291149

Date de mise à jour :

Auteur : fares 21/12/2022





Niveau d'eau bien marqué sur le garage