



Commune : **BERNIS**

Magasin 2 roues - 33 N113

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Grand Delta

Code : 2021GARD_S_138

Date de mise à jour : 18/02/2022

Auteur : SPC GD



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.29334120 / Y: 43.78113630

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 804127.66 / Y: 6298865.91

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.2933412 / Y: 43.7811363



14 septembre 2021

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 75 cm au dessus du terrain naturel derrière le magasin coté voie ferrée)

Altitude de la référence : 29.81 m NGF

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202203291357

Date de mise à jour :

Auteur : fares isl

21/12/2022

MARQUE



Niveau d'eau bien marqué sur le mur du bâtiment