Commune : **BERNIS**

# Magasin 2 roues – 33 N113

**Commentaires :** Chivalas / Larrière droite

**2** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Grand Delta
**Code :** 2021GARD_S_138 **Date de mise à jour :** 18/02/2022
**Auteur :** SPC GD

Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 4.29334120 / Y: 43.78113630
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 804127.66 / Y: 6298865.91
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2933412 / Y: 43.7811363

# 14 Septembre 2021

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** Cours d'eau : Chivalas/Larrière
Fiabilité du repère : Bonne
Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 75 cm au dessus du terrain naturel derrière le magasin coté voie ferrée)
Altitude de la référence : 29.81 m NGF

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_202203291357 **Date de mise à jour :** 21/12/2022
**Auteur :** fares

## MARQUE

Niveau d'eau bien marqué sur le mur du bâtiment