


Commune : **BERNIS****Magasin 2 roues - 33 N113**

Commentaires : Chivalas / Larrière droite

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Grand Delta**Code :** 2021GARD_S_138**Date de mise à jour :** 18/02/2022**Auteur :** SPC GD

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.29334120 / Y: 43.78113630**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 804127.66 / Y: 6298865.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2933412 / Y: 43.7811363**14 Septembre 2021**

Nature de l'inondation :

Commentaires : Cours d'eau : Chivalas/Larrière

Fiabilité du repère : Bonne

Nivellement du repère : relatif (Niveau atteint est 75 cm au dessus du terrain naturel derrière le magasin coté voie ferrée)

Altitude de la référence : 29.81 m NGF

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202203291357**Date de mise à jour :****Auteur :** fares

21/12/2022

MARQUE

Niveau d'eau bien marqué sur le mur du bâtiment