



Commune : **BELLEFONT-LA RAUZE**

Rivière : **Le Lot**

Pont de la RD653 sur le ruisseau de Bellefont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202204074021 Date de mise à jour : 07/04/2022
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.46862710 / Y: 44.47522900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 578205.98 / Y: 6376311.35
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4686271 / Y: 44.475229
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Droite



2 février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204074958 Date de mise à jour : 07/04/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait :
 - 11 cm au-dessus du muret (flèche jaune)
 - 126 cm au-dessus de la base du poteau côté mur (flèche bleue)
 Référence nivelée : Marque d'inondation