


Commune : **BELLEFONT-LA RAUZE**Rivière : **Le Lot**

Pont de la RD653 sur le ruisseau de Bellefont

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Lot**Code :** WEB_S_202204074021**Date de mise à jour :** 07/04/2022**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.46862710 / Y: 44.47522900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 578205.98 / Y: 6376311.35**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4686271 / Y: 44.475229**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Droite**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202204074958**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

07/04/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**État du repère :** Disparu**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017****NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021****Commentaires sur le niveling :** La laisse de crue se trouvait :
- 11 cm au-dessus du muret (flèche jaune)

- 126 cm au-dessus de la base du poteau côté mur (flèche bleue)

Référence nivélée : Marque d'inondation

auteur photo : DDT46