

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Grillage Chemin de la Chartreuse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : WEB_S_202204135320 Date de mise à jour : 13/04/2022
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43762760 / Y: 44.43994800
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575663.28 / Y: 6372441.17
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4376276 / Y: 44.439948
 Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche

2 février 2021 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204134154 Date de mise à jour : 13/04/2022
 Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 1m72 au-dessus du sol.
 Référence nivelée : Marque d'inondation