Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

Grillage Chemin de la Chartreuse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : WEB_S_202204135320 **Date de mise à jour :** 13/04/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43762760 / Y: 44.43994800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575663.28 / Y: 6372441.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4376276 / Y: 44.439948
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche

2 Février 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202204134154 **Date de mise à jour :** 13/04/2022
Auteur : Éric Valette

auteur photo : DDT46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 1m72 au-dessus du sol.
Référence nivelée : Marque d'inondation