

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

# Grillage Chemin de la Chartreuse

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : WEB\_S\_202204135320      Date de mise à jour : 13/04/2022  
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.43762760 / Y: 44.43994800  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575663.28 / Y: 6372441.17  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4376276 / Y: 44.439948  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Gauche

**2 Février 2021**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202204134154      Date de mise à jour : 13/04/2022  
 Auteur : Éric Valette

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

**NIVELLEMENT INITIAL - 05/02/2021**

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 1m72 au-dessus du sol.  
 Référence nivelée : Marque d'inondation