Commune : **ARGENTIERES** | Rivière : **L' Yerres**

# Pont rue saint bond amont rive droite

**Commentaires :** Laisse végétaux sur pile amont pont rive droite à -1,7 m par rapport au parapet

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing
**Code :** YERRES22_S_012 **Date de mise à jour :** 26/04/2022
**Auteur :**

Vue site – Auteur : SPC SMYL

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87122440 / Y: 48.65682220
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 690515.03 / Y: 6839635.68
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8712244 / Y: 48.6568222
**Code Hydro:** F4--0210 **Rive de référence:** Droite

# Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de végétaux sur pile

## GÉNÉRAL

**Code :** YERRES22_R_012_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2022
**Auteur :**

Vue marque – Auteur : SPC SMYL

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine moyenne – Yonne – Loing