

Commune : **ARGENTIERES** | Rivière : **L' Yerres**



Pont rue saint bond amont rive droite

Commentaires : Laisse végétaux sur pile amont pont rive droite à -1,7 m par rapport au parapet

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : YERRES22_S_012 **Date de mise à jour** : 26/04/2022
Auteur :



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87122440 / Y: 48.65682220
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690515.03 / Y: 6839635.68
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8712244 / Y: 48.6568222
Code Hydro: F4--0210 **Rive de référence**: Droite

Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de végétaux sur pile

GÉNÉRAL

Code : YERRES22_R_012_1 **Date de mise à jour** : 26/04/2022
Auteur :



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère** : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing