Commune : **OZOUER-LE-VOULGIS** | Rivière : **L' Yerres**

# Passerelle – Chemin des Creux de Fossé

**Commentaires :** Laisse sur culée aval rive gauche – Point SYAGE

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing
**Code :** YERRES22_S_055 **Date de mise à jour :** 26/04/2022
**Auteur :**

Vue site – Auteur : SYAGE

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.78777310 / Y: 48.66048700
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 684369.53 / Y: 6840056.39
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.7877731 / Y: 48.660487
**Code Hydro:** F4--0210 **Rive de référence:** Gauche

# Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de végétaux

## GÉNÉRAL

**Code :** YERRES22_R_055_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2022
**Auteur :**

Vue marque – Auteur : SYAGE

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Seine moyenne – Yonne – Loing