

Commune : **OZOUER-LE-VOULGIS** | Rivière : **L' Yerres**


Passerelle - Chemin des Creux de Fossé

Commentaires : Laisse sur culée aval rive gauche - Point SYAGE

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : YERRES22_S_055 **Date de mise à jour :** 26/04/2022
Auteur :



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.78777310 / Y: 48.66048700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 684369.53 / Y: 6840056.39
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.7877731 / Y: 48.660487
Code Hydro: F4--0210 **Rive de référence:** Gauche

Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de végétaux

GÉNÉRAL

Code : YERRES22_R_055_1 **Date de mise à jour :** 26/04/2022
Auteur :



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing