

Commune : **TOUQUIN** | Rivière : **L' Yerres**

## Pont rue de malvoisine amont rive droite

**Commentaires** : Limite feuille au sol amont rive droite à 1,1 m de la pierre

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing  
**Code** : YERRES22\_S\_003      **Date de mise à jour** : 26/04/2022  
**Auteur** :



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 3.01134810 / Y: 48.73798920  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 700834.55 / Y: 6848652.11  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0113481 / Y: 48.7379892  
**Code Hydro**: F4--0210      **Rive de référence**: Droite

**Janvier 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Limite végétaux au sol

**GÉNÉRAL**

**Code** : YERRES22\_R\_003\_1      **Date de mise à jour** : 15/08/2022  
**Auteur** :

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing