



Commune : ARGENTIERES

Rivière : L' Yerres

Pont rue saint bond amont rive droite

Commentaires : Laisse végétaux sur pile amont pont rive droite à -1,7 m par rapport au parapet

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : YERRES22_S_012

Date de mise à jour : 26/04/2022

Auteur :



Vue site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87122440 / Y: 48.65682220

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690515.03 / Y: 6839635.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8712244 / Y: 48.6568222

Code Hydro: F4--0210

Rive de référence: Droite



Janvier 2022

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse de végétaux sur pile

GÉNÉRAL

Code : YERRES22_R_012_1

Date de mise à jour :

Auteur :

26/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine moyenne – Yonne – Loing



Vue marque - Auteur : SPC SMYL