

Commune : **CHAUMES-EN-BRIE** | Rivière : **L' Yerres**


**Pont rue saint bond aval rive droite**

**Commentaires** : Laisse végétaux sur pile aval rive droite à -1,74 m depuis le parapet

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing  
**Code** : YERRES22\_S\_013      **Date de mise à jour** : 26/04/2022  
**Auteur** :



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.87107100 / Y: 48.65687190  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 690503.74 / Y: 6839641.22  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.871071 / Y: 48.6568719  
**Code Hydro**: F4--0210      **Rive de référence**: Droite

**Janvier 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Laisse de végétaux sur pile

**GÉNÉRAL**

**Code** : YERRES22\_R\_013\_1      **Date de mise à jour** : 26/04/2022  
**Auteur** :



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing