



Commune : SOIGNOLLES-EN-BRIE

Rivière : L' Yerres


## Pile amont rive gauche pont rue du Pont

Commentaires : dépôt végétaux sur repère ancien 1876, +1cm au dessus de 1876

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** YERRES22\_S\_029**Date de mise à jour :** 26/04/2022**Auteur :**

Vue site - Auteur : SPC SMYL

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.69987460 / Y: 48.65543680**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 677893.72 / Y: 6839515.93**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.6998746 / Y: 48.6554368**Code Hydro:** F4--0210**Rive de référence:** Droite

## Janvier 2022

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de végétaux

### GÉNÉRAL

**Code :** YERRES22\_R\_029\_2**Date de mise à jour :****Auteur :**

26/04/2022



Vue marque - Auteur : SPC SMYL

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine moyenne - Yonne - Loing