


Commune : **OZOUER-LE-VOULGIS**Rivière : **L' Yerres****Passerelle - Chemin des Creux de Fossé****Commentaires** : Laisse sur culée aval rive gauche - Point SYAGE**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code** : YERRES22_S_055**Date de mise à jour** : 26/04/2022**Auteur** :

Vue site - Auteur : SYAGE

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.78777310 / Y: 48.66048700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 684369.53 / Y: 6840056.39**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.7877731 / Y: 48.660487**Code Hydro**: F4--0210**Rive de référence**: Gauche**Janvier 2022**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Laisse de végétaux**GÉNÉRAL****Code** : YERRES22_R_055_1**Date de mise à jour** :**Auteur** :

26/04/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

Vue marque - Auteur : SYAGE