

	Commune : BOUSSY-SAINT-ANTOINE	Rivière : L' Yerres
	Rue du Gord - Pile de pont D94	

Commentaires : Laisse d'inondation sur la pile

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL <hr/> Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing Code : YERRES22_S_056 Date de mise à jour : 26/04/2022 Auteur :	
GÉOLOCALISATION <hr/> Coordonnées WGS84 : X: 2.52699810 / Y: 48.68708830 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 665181.39 / Y: 6843097.13 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.5269981 / Y: 48.6870883 Code Hydro: F4--0210 Rive de référence: Gauche	

	Janvier 2022 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Laisse d'inondation
--	---	---

GÉNÉRAL <hr/> Code : YERRES22_R_056_1 Date de mise à jour : 26/04/2022 Auteur :	MARQUE <hr/> Maximum de l'inondation : Non renseigné Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné PHEC : Non renseigné
	SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE JANVIER 2022 - 14/01/2022 <hr/> Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing