Commune : **GLENIC** | Rivière : **La Creuse**

Le Pont, atelier ATB

Commentaires : Atelier ATB

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : AZI_DDT23_S_15 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.91990658 / Y: 46.22254010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616749.02 / Y: 6569756.52
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9199066 / Y: 46.2225401
Code Hydro: L---0070 **Rive de référence:** Non renseigné

1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : eau jusqu'à mi-fenêtres du bâtiment

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_15_1 **Date de mise à jour :** 17/08/2022
Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1960
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 23