
Commune : **GLENIC**
Le Pont, silo

Rivière : **La Creuse**

Commentaires : Silo

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : AZI_DDT23_S_16 Date de mise à jour : 27/04/2022
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.91952158 / Y: 46.22205280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616718.61 / Y: 6569702.81
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9195216 / Y: 46.2220528
Code Hydro: L---0070 Rive de référence: Non renseigné




1960
Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : eau jusqu'à appui de fenêtre du bureau

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_16_1 Date de mise à jour : 17/08/2022
Auteur : msemery



MARQUE

Texte : Crue de 1960
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 23