

Commune : **GLENIC**

Rivière : La Creuse

Le Pont, menuiserie

Commentaires: atelier menuiserie Nicolas


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code: AZI_DDT23_S_17 Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur: msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 1.91912461 / Y: 46.22188950 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616687.77 / Y: 6569685.1 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 1.9191246 / Y: 46.2218895

Code Hydro: L---0070

Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit


Commentaires: 80 cm dans l'atelier de menuiserie Nicolas

GÉNÉRAL

Code: AZI DDT23 R 17 1

Date de mise à jour :

Auteur: msemery 17/08/2022



MARQUE

Texte: Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Non renseigné Repère calculé: Non renseigné Pérennité: Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 -01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 23