Commune : **GLENIC** | Rivière : **La Creuse**

Le Pont, n°10 – Garage

Commentaires : garage de la maison

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : AZI_DDT23_S_18 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.91910315 / Y: 46.22171140
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616685.84 / Y: 6569665.34
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9191032 / Y: 46.2217114
Code Hydro: L---0070 **Rive de référence:** Non renseigné

1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 1m50 d'eau dans le garage de la maison

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_18_1 **Date de mise à jour :** 17/08/2022
Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1960
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 23