






Commune : AJAIN

**Bois Long, moulin**Rivière : **La Creuse****2**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** AZI\_DDT23\_S\_21**Date de mise à jour :** 27/04/2022**Auteur :** msemery

Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.93962948 / Y: 46.18731880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618216.6 / Y: 6565824.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9396295 / Y: 46.1873188**Code Hydro:** L---0070**Rive de référence:** Non renseigné**1960**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** niveau supérieur des fenêtres du moulin**GÉNÉRAL****Code :** AZI\_DDT23\_R\_21\_1**Date de mise à jour :**

17/08/2022

**Auteur :** msemery**MARQUE****Texte :** Crue de 1960**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 23



Commune : AJAIN



## Bois Long, moulin

Rivière : La Creuse

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** AZI\_DDT23\_S\_21**Date de mise à jour :** 27/04/2022**Auteur :** msemery

Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

### GÉOLOCALISATION


**Coordonnées WGS84 :** X: 1.93962948 / Y: 46.18731880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618216.6 / Y: 6565824.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9396295 / Y: 46.1873188**Code Hydro:** L---0070**Rive de référence:** Non renseigné**1984****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Document écrit**Commentaires :** 1m d'eau autour du moulin

### GÉNÉRAL

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_21\_2**Date de mise à jour :****Auteur :** msemery

17/08/2022

### MARQUE

**Texte :** Crue de 1984**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 23