

Commune : **PIONNAT** | Rivière : **La Creuse**

**Le Moulin Du Breuil**

**Commentaires :** Le Moulin Du Breuil au lieu-dit de la Petite Baleyte. **2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** AZI\_DDT23\_S\_26      **Date de mise à jour :** 27/04/2022  
**Auteur :** msemery



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 2.01029040 / Y: 46.14014020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 623600.52 / Y: 6560515.31  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.0102904 / Y: 46.1401402  
**Code Hydro:** L---0070      **Rive de référence:** Non renseigné

**1982** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires :** niveau garde corps de la passerelle côté amont

**GÉNÉRAL**

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_26\_1      **Date de mise à jour :** 17/08/2022  
**Auteur :** msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

**MARQUE**

**Texte :** Crue de 1982  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 23


Commune : **PIONNAT** | Rivière : **La Creuse**

# Le Moulin Du Breuil

**Commentaires :** Le Moulin Du Breuil au lieu-dit de la Petite Baleyte. **2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique  
**Code :** AZI\_DDT23\_S\_26 **Date de mise à jour :** 27/04/2022  
**Auteur :** msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 2.01029040 / Y: 46.14014020  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 623600.52 / Y: 6560515.31  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.0102904 / Y: 46.1401402  
**Code Hydro:** L---0070 **Rive de référence:** Non renseigné

**1982** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires :** trace à l'intérieur du moulin

**GÉNÉRAL**

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_26\_2 **Date de mise à jour :** 17/08/2022  
**Auteur :** msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Creuse

**MARQUE**

**Texte :** Crue de 1982  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 23