



Commune : **LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE** | Rivière : **La Petite Creuse**

D951, pont

Commentaires : Pont au-dessus de la petite Creuse. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : AZI_DDT23_S_41 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 1.77992243 / Y: 46.36867870
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 606210.95 / Y: 6586140.78
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.7799224 / Y: 46.3686787
Code Hydro: L4-0170 **Rive de référence:** Non renseigné

1960 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 20cm en dessous du niveau de la clé de voûte

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_41_1 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1960
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 23