



Commune : **LINARD-MALVAL**

Rivière : **La Petite Creuse**

## Le Moulin de Malval, n°3

**Commentaires :** Maison au Moulin de Malval, n°3.

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique

**Code :** AZI\_DDT23\_S\_46

**Date de mise à jour :** 27/04/2022

**Auteur :** msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.88211049 / Y: 46.34488780

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 614028.33 / Y: 6583382.7

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.8821105 / Y: 46.3448878

**Code Hydro:** L4-0170

**Rive de référence:** Non renseigné



**1960**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires :** 1m d'eau dans la maison

### GÉNÉRAL

**Code :** AZI\_DDT23\_R\_46\_1

**Date de mise à jour :** 27/04/2022

**Auteur :** msemery

### MARQUE

**Texte :** Crue de 1960

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné


**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme(s) :** DDT 23



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse