

Commune : BONNAT

## Le Pont à la Chatte, pont de la D6

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code: AZI\_DDT23\_S\_47 Date de mise à jour: 27/04/2022

**Auteur:** msemery



## ATLAS DES ZONES INONSARES Veride de la Perture Creson Scholin : 1725 600 Plancha 3

Rivière : La Petite Creuse

Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.90979631 / Y: 46.34008120

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 616150.01 / Y: 6582819.19 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9097963 / Y: 46.3400812 Code Hydro: L4--0170 Rive de référence: Non renseigné



## 1960

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit


Commentaires : au niveau de la clé de voûte du pont

**GÉNÉRAL** 

Code: AZI\_DDT23\_R\_47\_1

Date de mise à jour :

**Auteur :** msemery 27/04/2022



**MARQUE** 

Texte: Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 23