Commune : **GENOUILLAC** | Rivière : **La Petite Creuse**

# Le Moulin de Chambon

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique
**Code :** AZI_DDT23_S_50 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
**Auteur :** msemery

Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97464906 / Y: 46.35894540
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 621164.9 / Y: 6584847.12
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9746491 / Y: 46.3589454
**Code Hydro:** L4--0170 **Rive de référence:** Non renseigné

# 1960

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

**Commentaires :** 40cm d'eau dans la cuisine

## GÉNÉRAL

**Code :** AZI_DDT23_R_50_1 **Date de mise à jour :** 27/04/2022
**Auteur :** msemery




Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

## MARQUE

**Texte :** Crue de 1960
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

**Type de repérage :** Source bibliographique
**Organisme :** DDT 23