


Commune : **SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES** | Rivière : **La Petite Creuse**

Les Boissières

Commentaires : maison 3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : AZI_DDT23_S_57 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemary



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.06472615 / Y: 46.33676960
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 628061.05 / Y: 6582298.62
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0647262 / Y: 46.3367696
 Code Hydro: L4-0170 Rive de référence: Non renseigné

1960 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 1m25 d'eau dans l'habitation

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_57_1 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemary

MARQUE

Texte : Crue de 1960
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 23


Commune : **SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES** | Rivière : **La Petite Creuse**

Les Boissières

Commentaires : maison 3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : AZI_DDT23_S_57 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.06472615 / Y: 46.33676960
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 628061.05 / Y: 6582298.62
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0647262 / Y: 46.3367696
 Code Hydro: L4-0170 Rive de référence: Non renseigné



1999 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 50cm d'eau dans la garage

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_57_2 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1999
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 23


Commune : **SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES** | Rivière : **La Petite Creuse**

Les Boissières

Commentaires : maison 3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : AZI_DDT23_S_57 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.06472615 / Y: 46.33676960
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 628061.05 / Y: 6582298.62
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0647262 / Y: 46.3367696
 Code Hydro: L4-0170 Rive de référence: Non renseigné

1999 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 20cm d'eau sur la terrasse côtés aval

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_57_3 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1999
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 23