



Commune : BETETE


## Le Moulin de Freteix

Commentaires : moulin

Rivière : La Petite Creuse

**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** AZI\_DDT23\_S\_58**Date de mise à jour :** 27/04/2022**Auteur :** msemercy**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.08181083 / Y: 46.33967680**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629378.86 / Y: 6582606.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0818108 / Y: 46.3396768**Code Hydro:** L4--0170**Rive de référence:** Non renseigné**1960****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Document écrit**Commentaires :** trace rouge à droite du portail en bois côtés aval**GÉNÉRAL****Code :** AZI\_DDT23\_R\_58\_1**Date de mise à jour :**

27/04/2022

**Auteur :** msemercy**MARQUE****Texte :** Crue de 1960**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 23



Commune : BETETE

## Le Moulin de Freteix

Commentaires : moulin

Rivière : La Petite Creuse

3

Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Code : AZI\_DDT23\_S\_58

Date de mise à jour : 27/04/2022

Auteur : msemercy



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08181083 / Y: 46.33967680

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768

Code Hydro: L4--0170

Rive de référence: Non renseigné

**1960**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit

Commentaires : 1m90 d'eau dans le garage

### GÉNÉRAL

Code : AZI\_DDT23\_R\_58\_2

Date de mise à jour :

27/04/2022

Auteur : msemercy



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

### MARQUE

Texte : Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 23



Commune : BETETE


## Le Moulin de Freteix

Commentaires : moulin

Rivière : La Petite Creuse

**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** AZI\_DDT23\_S\_58**Date de mise à jour :** 27/04/2022**Auteur :** msemercy

Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.08181083 / Y: 46.33967680**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 629378.86 / Y: 6582606.03**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0818108 / Y: 46.3396768**Code Hydro:** L4--0170**Rive de référence:** Non renseigné**1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Document écrit****Commentaires :** 25cm d'eau sur la terrasse en amont**GÉNÉRAL****Code :** AZI\_DDT23\_R\_58\_3**Date de mise à jour :**

27/04/2022

**Auteur :** msemercy**MARQUE****Texte :** Crue de 1999**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 23

Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse