

Commune : BETETE

Le Moulin de Freteix

Commentaires: moulin


Rivière : La Petite Creuse

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Auteur: msemery





Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.08181083 / Y: 46.33967680

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768 Code Hydro: L4--0170 Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit


Commentaires : trace rouge à droite du portail en bois côtés aval

GÉNÉRAL

Code: AZI_DDT23_R_58_1

Date de mise à jour :

Auteur : msemery 27/04/2022



MARQUE

Texte: Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 23

Q

Commune : **BETETE**

Le Moulin de Freteix

Commentaires: moulin


Rivière : La Petite Creuse

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Auteur: msemery



ATLAS DES ZONES INONDABLES Verbis de la Petite Creuse Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.08181083 / Y: 46.33967680

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768 Code Hydro: L4--0170 Rive de référence: Non renseigné



1960

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit

Commentaires: 1m90 d'eau dans le garage

GÉNÉRAL

Code: AZI_DDT23_R_58_2

Date de mise à jour :

Auteur : msemery 27/04/2022



MARQUE

Texte: Crue de 1960

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 23



Commune : BETETE

Le Moulin de Freteix

Commentaires: moulin


Rivière : La Petite Creuse

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique

Auteur: msemery





Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 2.08181083 / Y: 46.33967680

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768 Code Hydro: L4--0170 Rive de référence: Non renseigné



1999

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Document écrit

Commentaires: 25cm d'eau sur la terrasse en amont

GÉNÉRAL

Code: AZI_DDT23_R_58_3

Date de mise à jour :

Auteur : msemery 27/04/2022



MARQUE

Texte: Crue de 1999

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme: DDT 23