


Commune : **BETETE** | Rivière : **La Petite Creuse**

Le Moulin de Freteix

Commentaires : moulin 3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : AZI_DDT23_S_58 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08181083 / Y: 46.33967680
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768
 Code Hydro: L4-0170 Rive de référence: Non renseigné

1960 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**


Commentaires : trace rouge à droite du portail en bois côtés aval

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_58_1 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery

MARQUE

Texte : Crue de 1960
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 23



Commune : **BETETE** | Rivière : **La Petite Creuse**

Le Moulin de Freteix

Commentaires : moulin **3** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : AZI_DDT23_S_58 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08181083 / Y: 46.33967680
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768
 Code Hydro: L4-0170 Rive de référence: Non renseigné

1960 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**


Commentaires : 1m90 d'eau dans le garage

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_58_2 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery

MARQUE

Texte : Crue de 1960
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 23

Commune : **BETETE** | Rivière : **La Petite Creuse**


Le Moulin de Freteix

Commentaires : moulin

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
 Code : AZI_DDT23_S_58 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.08181083 / Y: 46.33967680
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 629378.86 / Y: 6582606.03
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.0818108 / Y: 46.3396768
 Code Hydro: L4-0170 Rive de référence: Non renseigné

1999 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : 25cm d'eau sur la terrasse en amont

GÉNÉRAL

Code : AZI_DDT23_R_58_3 Date de mise à jour : 27/04/2022
 Auteur : msemery



Extrait de l'AZI de la vallée de la Petite Creuse

MARQUE

Texte : Crue de 1999
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT AZI DE LA DDT23 - 01/02/2022

Type de repérage : Source bibliographique
 Organisme(s) : DDT 23